

**DETERMINAZIONE**  
N. *429*/19 DEL 27.09.2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla ditta La Car

**CIG**

**Settore Urbano**

**Beneficiario: La Car**

**Importo: Euro 501,51 IVA inclusa**

**IL LIQUIDATORE**

di ASM, Dott. Agostino Pappalardo

**PREMESSO**


**che** l'autobus targato FL065RC ha avuto urgente bisogno della riparazione e ricostruzione del piantone del tetto anteriore e verniciatura a seguito di un urto, come si evince dall'allegata scheda di intervento tecnico;

**che** per i motivi anzidetti e per consentire il normale svolgimento dei servizi, ASM per i lavori di cui sopra ha incaricato la ditta La Car di Santa Teresa di riva, in regola con il DURC;

**che** i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

**che** la ditta LA CAR ha presentato la seguente fattura:

- n° 104/2019 del 26-09-2019 per un importo di Euro 501,51 IVA compresa



# Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

**che** bisogna disporre la liquidazione della fattura per un importo totale di €. 501,51 IVA inclusa;

**vista** l' allegata scheda di intervento tecnico;

**visto** lo Statuto di ASM;

**visto** l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

## **Tutto ciò premesso**

### **Determina**

Liquidare l'importo di €. 501,51 IVA inclusa alla ditta LA CAR di Santa Teresa di Riva;

Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.

Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.

Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il Responsabile del Procedimento  
Coordinatore di Esercizio  
Giuseppe Panarello



Il Liquidatore  
Dott. Agostino Pappalardo



Veicolo VIVACITY 8

targa FL065RP

Settore URBANO....

Scheda intervento tecnico

Problemi riscontrati: DANNO DEL PIANTONE DEL TETTO ANT SX  
CON SFONDATEMENTO A SEGUITO DI URTO.....

Interventi da eseguire R. PARAZIONE E RICOSTRUZIONE.....

I meccanici ASM

*Solito in  
Celle V...*

Interventi eseguiti RIPARAZIONE CON RICOSTRUZIONE  
E VERNICIATURA PIANTONE ANT SINISTRO.....

Verifica di collaudo LAVORO ESEGUITO A REGOLA DI PARTE.....

I meccanici ASM

*Solito in  
Celle V...*

*V. Di Domenico, 22/9/19*

Il Coordinatore di Esercizio  
Giuseppe Panarello