



**Azienda Servizi Municipalizzati**  
TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

**DETERMINA**  
N. *66* /19 DEL 01.03.2019

**OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Più Diesel dei f.lli Catania s.n.c.**

**CIG**

**SETTORE URBANO**

**BENEFICIARIO : Più Diesel dei f.lli Catania s.n.c.**

**IMPORTO : Euro 731,20**

***IL LIQUIDATORE***

di ASM, Dott. Agostino Pappalardo

**PREMESSO**

**che** come si evince dalla scheda di intervento tecnico è occorso procedere alla revisione della pompa di iniezione e iniettori dell'autobus targato BW392HD;

**che** per il suddetto lavoro si è reso opportuno richiedere l'intervento di un'officina specializzata;

**che** per i motivi anzidetti e per consentire il normale svolgimento dei servizi, ASM per i lavori di cui sopra ha incaricato la ditta Più Diesel dei f.lli Catania s.n.c. di Messina, in regola con il DURC e con il preventivo congruo;



# Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

In liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

**che** la ditta Più Diesel dei f.lli Catania s.n.c. ha presentato la seguente fattura:

- n° 24 del 04-02-2019 per un importo di Euro 731,20 IVA compresa

**che** bisogna disporre la liquidazione della fattura indicata alla ditta Più Diesel dei f.lli Catania s.n.c. di Messina per l'importo totale, compreso IVA, di €. 731,20;

**visto** il verbale di collaudo;

**visto** lo Statuto di ASM;

**visto** l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

## **Tutto ciò premesso**

### **Determina**

Liquidare e pagare la fattura in premessa meglio specificata alla ditta Più Diesel dei f.lli Catania s.n.c. di Messina per l'importo totale, compreso IVA, di €. 731,20.

Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.

Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.

Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il Responsabile del Procedimento  
Coordinatore di Esercizio  
Giuseppe Panarello



Il Liquidatore  
Dott. Agostino Pappalardo



12/01/2019

Veicolo BCCICINO

targa BW 392HD

Settore URBANO

**Scheda intervento tecnico**

Problemi riscontrati: AUTOBUS CON ACCELERATORE CHE NON  
RISPONDE AC CORTANDO E FURTO ALLO SCARICO ECCESSIVO

Interventi da eseguire CONTROLLO INIEZIONE

I meccanici ~~ASM~~

Interventi eseguiti REVISIONE POMPA INIEZIONE ED  
INIETTORI

Verifica di collaudo LAVORO ESEGUITO A REGOLA D'ARTE

I meccanici ~~ASM~~

NB. MECCANICI NON IN SERVIZIO

V. n. 1/3/15

Il Coordinatore di Esercizio  
Giuseppe Panarello