



DETERMINAZIONE

N. *67* /19 DEL 26.02.2019

01/03/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Lo Cascio Giuseppe

CIG

Settore Urbano

Beneficiario: Lo Cascio Giuseppe

Importo: 5.049,58 Euro

IL LIQUIDATORE


di ASM, Dott. Agostino Pappalardo

PREMESSO

che gli autobus targati DB611WE, BW390HD, ET566FX, BW392HD ed i furgoni dell'acquedotto targati DD100NE e CZ980XN necessitavano di improrogabili interventi meccanici come si evince dalle allegate schede di intervento tecnico;

che a causa della scadenza del contratto, senza possibilità di proroga dal 31-12-2018, dell'unico meccanico rimasto presso l'officina interna di ASM, si è reso necessario effettuare lavori di riparazione urgenti dei mezzi sopra menzionati presso un'officina esterna fra quelle iscritte nell'albo dei fornitori di fiducia di ASM;

che per i motivi anzidetti e per consentire il normale svolgimento dei servizi, ASM per i lavori di cui sopra ha incaricato l'officina Lo Cascio Giuseppe di Santa Teresa di Riva (ME), iscritta nell'albo dei fornitori di ASM ed in regola con il DURC;



Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

che la ditta Lo Cascio Giuseppe ha presentato le seguenti fatture:

n° 10/2019 del 05-02-2019 Euro 1.329,80

n° 11/2019 del 05-02-2019 Euro 890,60

n° 12/2019 del 05-02-2019 Euro 603,90

n° 14/2019 del 07-02-2019 Euro 488,00

n° 15/2019 del 07-02-2019 Euro 1.005,28

n° 16/2019 del 07-02-2019 Euro 732,00

che bisogna disporre la liquidazione delle fatture indicate alla ditta Lo Cascio Giuseppe per l'importo totale, compreso IVA, di **€. 5.049,58**;

visto il verbale di collaudo;

visto lo Statuto di ASM;

visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso

Determina

Liquidare e pagare le fatture in premessa meglio specificate alla ditta Lo Cascio Giuseppe di Santa Teresa di Riva (ME) per l'importo totale, compreso IVA, di **€. 5.049,58**.

Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.

Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.

Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il Responsabile del Procedimento
Coordinatore di Esercizio
Giuseppe Panarello



Il Liquidatore
Dott. Agostino Pappalardo



02/01/2019

Veicolo **POLLICINO**

targa **BW390HD**

Settore **URBANO**

Scheda intervento tecnico

Problemi riscontrati: **AUTOBUS FERMO DA ITESI IN OFFICINA.....**

**PER ROTTURA DI UNA VALVOLE E DANNEGGIAMENTO PISTONE,
AUTOBUS CON PISTONE SOSTITUITO E MOTORE DA RITONTARE E
RISCALDAMENTO DA RIPARARE, PORTA ANT. QUASTA.**

Interventi da eseguire
**RITONTARE TESTATA, RADIATORE E PEPPI CARROZZERIA
RIPRISTINO RISCALDAMENTO, SOST. MOTORINO PORTA
ANT. CONTROLLO FRENI.**

I meccanici ASM

Interventi eseguiti **SMONTAGGIO TESTATA MOTORE, REGOCAZIONE
VALVOLE, MONTAGGIO PEPPI TANCANTI, RIPARAZIONE
RISCALDAMENTO, SOST. PASTIGLIE FRENI, SOST.
GOTTINI BARRA STABILIZZATRICE, SOST. MOTORINO PORTA
ANT.**

Verifica di collaudo **LAVORI ESEGUITI A REGOLA D'ARTE.....**

I meccanici ASM

NB. MECCANICI NON IN SERVIZIO

V. n. 2/3/19

Il Coordinatore di Esercizio
Giuseppe Panarello



08/01/2019

Veicolo **NECO EUROPOLIS** targa **DB611WE**
Settore **URBANO**

Scheda intervento tecnico

Problemi riscontrati: **IMPORTANTE PERDITA ARIA, ROTORINO**

AVV. GUASTO, FILO ACCELERATORE SFILACCIATO, RISCALDAMENTO
GUASTO.

Interventi da eseguire **ELIMINAZIONE PERDITE ARIA, SOST. ROT. AVV.**
SOST. FILO ACCELERATORE, RIPRISTINO RISCALDAMENTO.

I meccanici ASM

Interventi eseguiti **ELIMINAZIONE PERDITE ARIA, PULITURA IMPIANTO,**
SOST. ROTORINO, AVVIAMENTO, SOST. FILO ACCELERATORE,
RIPRISTINO IMPIANTO RISCALDAMENTO.

Verifica di collaudo **LAVORO ESEGUITO A REGOLA D'ARTE**

I meccanici ASM

N.B. MECCANICI NON IN SERVIZIO

U. 2/3/19

Il Coordinatore di Esercizio
Giuseppe Panarello



02/04/2019

Veicolo POLLICINO

targa BW 392HD

Settore URBANO

Scheda intervento tecnico

Problemi riscontrati: SOSPENSIONE POSTERIORE ROTTA,
VEICOLO TOTALMENTE ABBASSATO

Interventi da eseguire SISTEMAZIONE SO.SP. POST. CON
ELIMINAZIONE SOFFIETTI E SOST. BALESTRE

I meccanici ASM

Interventi eseguiti SISTEMAZIONE ASSETTO POSTERIORE,
CAMBIO BALESTRE, REG. DI FRENATA

Verifica di collaudo LAVORO PERFETTAMENTE ESEGUITO

I meccanici ASM

N.B. MECCANICI NON IN SERVIZIO

U.P. 1/3/19

Il Coordinatore di Esercizio
Giuseppe Panarello



02/01/2019

Veicolo CITROEN BERLINGO targa CZ 980 X N.

Settore ACQUEDOTTO

Scheda intervento tecnico

Problemi riscontrati: CAMBIO DI VELOCITA' ROTTO

Interventi da eseguire: SOST. CAMBIO E TRASPORTO IN OFFICINA CON CARRO ATTREZZI

I meccanici ASM

Interventi eseguiti: SOST. CAMBIO DI VELOCITA', FILO FRIZIONE E CONTROLLO FRENI

Verifica di collaudo: LAVORO ESEGUITO A REGOLA D'ARTE

I meccanici ASM

N.B. MECCANICI NON IN SERVIZIO

Handwritten signature and date: V. 1/3/19

Il Coordinatore di Esercizio Giuseppe Panarello



Veicolo FIAT DOBLO targa DP100NE
Settore ACQUEDOTTO

Scheda intervento tecnico

Problemi riscontrati: VEICOLO RITASTO IN PANNE PER ROTTURA
SUPPORTO MOTORE AL SERBATOIO DI TRAPPITELLO.

Interventi da eseguire RECUPERO DA EFFETTUARSI CON CARRO
ATTREZZI E SOSTITUZIONE ORGANI DANNEGGIATI.

~~I meccanici ASM~~

Interventi eseguiti SOST. SUPPORTO MOTORE, CVFFIE E
CINGHIA SERVIZI. MONTAGGIO SOSPENSIONE
E PARAVRTI AMT.

Verifica di collaudo LAVORO ESEGUITO A REGOLA D'ARTE

~~I meccanici ASM~~

NB. MECCANICI NON IN SERVIZIO

V. 1/3/10

Il Coordinatore di Esercizio
Giuseppe Panarello



15/01/2019

Veicolo CATC ALE-

targa ET 566 FX

Settore ..URBANO.....

Scheda intervento tecnico

Problemi riscontrati: AUTOBUS RITARDATO IN PANNE NEL
PIAZZALE "MADONNINA"

Interventi da eseguire ELIMINAZIONE INCONVENIENTE
PROBABILMENTE DOVUTO AL GASOLIO

I meccanici ASM

Interventi eseguiti INTERVENTO TERRESTIVO SUC POSTO CON
PULIZIA PESCAGGIO GASOLIO, SOFT FILTRI GASOLIO,

Verifica di collaudo LAVORO ESEGUITO A REGOLA D'ARTE

I meccanici ASM

NB. MECCANICI NON IN SERVIZIO

V.º 1/3/19 [Signature]

Il Coordinatore di Esercizio
Giuseppe Panarello

[Signature]