

DETERMINAZIONE
N. 102 DEL 09.11.2021

Oggetto: ACCETTAZIONE PREVENTIVO PER LA SOSTITUZIONE DI POMPA SOMMERSA PRESSO LA CENTRALE DI S. FILOMENA - TRAPPITELLO

CIG:

Settore: Area Tecnica

Beneficiario: RUSSO FRANCESCO & C. s.n.c.

Importo: € 2.870,00

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

Premesso:

Che con delibera n. 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

Che il 16.11.2021 il territorio è stato interessato da un forte temporale la quale ha causato danni al pozzo esterno.

Che con Determina n. 71 del 22.11.2021 si accetta in via d'urgenza il preventivo di Russo Francesco & C. s.n.c. con sede in Via Messina n. 28/A – San Giovanni La Punta (CT) € 3.800,00 I.V.A. esclusa, per l'estrazione di pompa sommersa Cv. 60 spurgo pozzo trivellato a circa 30 mt. dal p.c. e ricollocazione della pompa sommersa presso la centrale di Santa Filomena;

Che in data 24.11.2021 si è provveduto allo smontaggio della pompa sommersa;

Che una volta estratta la pompa, le condizioni in cui si presentava erano pessime in quanto priva di giranti anelli, sede e supporti. Si segnala anche la mancanza della griglia di protezione la quale è posta all'ingresso della pompa. Tutto ciò ha facilitato l'ingresso dei vari detriti.

Che bisogna montare una pompa che sia compatibile al motore già esistente e quindi deve essere uguale a quella già in uso;

Che la stessa ditta Russo con nota Prot. ASM n. 6373 del 25.11.2021 ha inviato una relazione evidenziando le condizioni della pompa, e nella stessa nota fornisce un preventivo di € 3.840,00 di una pompa nuova marca Caprari E10S50/3D con prestazioni simili alla precedente;

Che la Ditta Russo applica uno sconto pari al 25% e dunque € 2.870,00 ;

Che con nota Prot. ASM n. 6444 il Responsabile di Servizio Aldo Miano unitamente all'operatore qualificato D'Amico Giovanni relazionano sullo stato della pompa evidenziando l'urgenza dei lavori.

visto lo Statuto di ASM;

visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

Tutto ciò premesso

Determina

- 1) Accettare il preventivo di € 2.870,00 di Russo Francesco & C snc assunto al n. 6373 prot. A.S.M. del 25.11.2021 per fornitura di pompa sommersa compreso di sostituzione bulloni e guarnizioni colonna di mandata.
- 2) Autorizzare il pagamento solo dopo l'emissione della fattura e del collaudo.
- 3) Trasmettere la presente determina a Russo Francesco & C. s.n.c.
- 4) Trasmettere la presente, agli uffici amministrativi, per i dovuti adempimenti.
- 5) Trasmettere la presente alla Giunta Municipale del Comune di Taormina.
- 6) Pubblicare la presente sul sito istituzionale di ASM

Il Responsabile del procedimento

Il R.U.C.T

Sig. Carmelo Portogallo

Il R.U.A.C.

Dott. Maurizio Puglisi

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Agostino Pappalardo



asm

ASM - AREA TECNICA - ACQUEDOTTO

*Al Responsabile Unità Tecnica
Complessa
di A.S.M.
Sig. Carmelo PORTOGALLO
Sede: Ufficio Tecnico-Park. Lumbi*

Oggetto: Relazione di servizio relativa all'estrazione della pompa sommersa.


I sottoscritti Miano Aldo , D'Amico Giovanni e Silvio Stefano in data 24.11.2021 hanno
presenziato ai lavori di estrazione della pompa sommersa c/o il pozzo di Santa Filomena, come da
Determina n. 71 del 22.11.2021.

La pompa in questione , evidenzia la mancanza di griglia di protezione la quale è posta all'ingresso
della pompa, ed inoltre giranti, anelli, sede e supporti si presentano in pessime condizioni.

Tutto ciò compromette la funzionalità della pompa stessa, pertanto si richiede la sostituzione.

Cordiali saluti

Taormina li, 29.11.2021



Operaio Qualificato
(Giovanni D'Amico)

Il C.U.T.
(Aldo MIANO)

PROT ASM N. 6373
del 25.11.2021

RUSSO FRANCESCO & C. s.n.c.
Trivellazioni – Impianti idrici

San G. LaPunta li 24/11/2021

Via Messina n. 28/A San G. LaPunta (CT)

Spett.le **Azienda Servizi Municipalizzati Taormina**

RELAZIONE TECNICA :

In data 24/11/2021 si è provveduto all'estrazione della pompa sommersa marca Caprari Cv. 60 posta alla profondità di circa 34 metri dal piano campagna, tubi di mandata in PVC diametro 125 flangiati, diametro pozzo 300mm.

Le condizioni della parte idraulica, portata in laboratorio, sono pessime in quanto priva di giranti, anelli sede e supporti, tali da consentire solo la captazione di circa 10 Litri/sec.

Un fattore importa è la mancanza della griglia di protezione, di solito posta all'ingresso dell'aspirazione della pompa facilitando così l'ingresso di qualsiasi detrito proveniente dall'esondazione del fiume avvenuta nei giorni scorsi.

Lo spurgo del pozzo, ausilio di aria compressa, ha permesso di ripristinare le condizioni precedenti portando il pozzo alla profondità di 39 metri.

Collocare nuova parte idraulica Caprari E10S50/3D(unica disponibile) con prestazioni all'incirca simili alla precedente.

SCHEMA ECONOMICO INTEGRATIVO

-Fornitura di parte idraulica marca Caprari E10S50/3D, prezzo di listino €. 3.840,00 -25% sconto

.....**€. 2.870,00**

oltre I.V.A compreso di sostituzioni di bulloni e guarnizioni colonna di mandata .

Impresa Russo Francesco & C.s.n.c.

Ovaldo Russo

- POMPA VECCHIA SOSTITUITA CON GIRANTI ROVINATI

